Генератор вакуума Р5010



P5010



- ▶ Запатентованная технология COAX®.
- Доступна в трёх версиях картриджей COAX® MINI.
 Картридж Si для увеличенного потока вакуума, Pi для высоких результатов при низком давлении, Xi когда необходим высокий поток и глубокий вакуум.
- Включает глушитель и встроенный фильтр для использования в тяжелых условиях
- Пригоден для быстрой и надёжной эвакуации в замкнутых системах
- ▶ Тонкая, компактная, управляемая и модульная конструкция
- Малая масса.

Технические данные

Описание		
Давление воздуха,макс	Pa	0.7
Уравень шума	dba	68–70
Диапазон температур	C	-10–80
Macca	g	230–600
Материал		AL, CuZn, NBR, PA, SS, PE

Поток вакуума

COAX®	Давление	Расход воздуха		Поток вакуума (NI/s) при различных уровнях вакуума (-kPa)									
Картридж	питания												разряжени
	MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa
Pi48-2	0.30	2.0	5.6	2.5	1.8	1.1	0.65	0.50	0.35	0.25	0.10	_	90
Pi48-3	0.30	2.0	5.6	2.5	1.8	1.1	0.65	0.50	0.35	0.25	0.10	_	90
Si32-2	0.60	1.75	3.3	3.0	2.6	1.7	0.90	0.60	0.50	0.35	_	_	75
Si32-3	0.60	1.75	6.0	3.5	2.6	1.7	0.90	0.60	0.50	0.35	_	_	75
Xi40-2	0.45	1.83	2.8	2.3	1.6	1.0	0.73	0.58	0.43	0.32	0.18	0.03	95
Xi40-3	0.45	1.83	5.9	3.0	2.0	1.3	0.73	0.58	0.43	0.32	0.18	0.03	95

Для потока вакуума при других давлениях воздуха, смотри данные для COAX® картриджей .

Время эвакуации

Картридж	Давление питания	Расход воздуха	Время	Время эвакуации (s/l) для достиженразличных уровней вакуума (-kPa)								
картриди	MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	разряжен -kPa
Pi48-2	0.30	2.0	0.030	0.070	0.13	0.26	0.46	0.70	1.0	1.6	4.0	90
Pi48-3	0.30	2.0	0.020	0.060	0.12	0.25	0.45	0.70	1.0	1.6	4.0	90
Si32-2	0.60	1.75	0.030	0.070	0.10	0.18	0.33	0.53	0.80		_	75
Si32-3	0.60	1.75	0.020	0.050	0.10	0.18	0.33	0.53	0.80	_	_	75
Xi40-2	0.45	1.83	0.04	0.09	0.17	0.28	0.44	0.63	0.90	1.3	2.3	95
Xi40-3	0.45	1.83	0.022	0.062	0.12	0.22	0.37	0.57	0.84	1.2	2.2	95

Для потока вакуума при других давлениях воздуха, смотри данные для COAX® картриджей .

Производительность потока

СОАХ картридж	Давление воздуха	Расход воздуха NI/s										Макс. Іавпения			
	MPa		0	20	40	60	70	80	90	100	110	120	130	140	kPa
Pi48-2	0.6	3.5	6.15	6.15	5.95	5.03	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.26	4.0	3.63	140
Pi48-3	0.6	3.55	9.5	6.5	6.0	5.3	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.0	3.7	140
Si32-2	0.6	1.75	5.05	4.25	3.30	2.65	2.35	1.8	_		_	_	_	_	70
Si32-3	0.6	1.75	7.8	4.6	3.3	2.7	2.3	1.8	_	_	_	_	_	_	70
Xi40-2	0.6	2.33	5.1	4.6	3.4	3.3	3.1	2.8	2.4		_	_	_	_	90
Xi40-3	0.6	2.33	8.4	5.1	3.92	3.39	3.23	2.95	2.58						90

Для потока вакуума при других давлениях воздуха, смотри данные для COAX® картриджей .

Генератор вакуума Р5010



Данные для заказа

1.	Подбор соединения	P5010 code
Co	единение, подключение R 10 мм	00
	единение, подключение R 3/8"	01
	2. COAX® вставные модули	P5010 Code
b	СОАХ® вставные модули Рі48-2X1	Al
а	СОАХ® вставные модули Рі48-3X1	AJ
d	СОАХ® вставные модули Рі48-2X1, обратный клапан	AK
С	СОАХ® вставные модули Рі48-3X1, обратный клапан	AL
b	СОАХ® вставные модули Рі48-2X2	AM
а	СОАХ® вставные модули Рі48-3X2	AN
d	СОАХ® вставные модули Рі48-2X2, обратный клапан	AO
С	СОАХ® вставные модули Рі48-3X2, обратный клапан	AP
b	СОАХ® вставные модули 1 но бх2, обратный кланан	AA
а	СОАХ® вставные модули Si32-3X1	AB
d	СОАХ® вставные модули Si32-2X1, обратный клапан	AC
C	СОАХ® вставные модули Si32-3X1, обратный клапан	AD
b	СОАХ® вставные модули Si32-2X2	AE
а	СОАХ® вставные модули Si32-3X2	AF
d	СОАХ® вставные модули Si32-2X2, обратный клапан	AG
С	СОАХ® вставные модули Si32-3X2, обратный клапан	AH
b	СОАХ® вставные модули Xi40-2X1	AQ
а	СОАХ® вставные модули Xi40-3X1	AR
d	СОАХ® вставные модули Xi40-2X1, обратный клапан	AS
С	СОАХ® вставные модули Хі40-3Х1, обратный клапан	AT
b	СОАХ® вставные модули Xi40-2X2	AU
а	СОАХ® вставные модули Xi40-3X2	AV
d	СОАХ® вставные модули Хі40-2Х2, обратный клапан	AW
С	СОАХ® вставные модули Хі40-3Х2, обратный клапан	AX
3.	Выберите подключение и функции модуля	Р5010 Код
е	Низкий соединительный модуль, G threads	01
f	Высокий соединительный модуль, G threads	02
e	Низкий соединительный модуль. NPSF threads	03
f	Высокий соединительный модуль, NPSF threads	04
	Функция AVM™2 NO, G threads	05
	Функция AVM™2 NC, G threads	06
	Функция AVM™2 NO, NPSF threads	07
	Функция AVM™2 NC, NPSF threads	08
	Функция CU NC, G threads	09
	Функция CU NC, NPSF threads	10
	Функция P5010 ES 2/2 NO large hysteresis	11
	Функция P5010 ES 2/2 NO small hysteresis	12
	A THIO NIO E	

Функция P5010 ES 2/2 NO small hysteresis | 12 ABM ™ 2 NC Безотказный вариант - Вакуум удерживается при отключении электропитания - E-Stop состояние. Более подробную информацию о ABM ™ 2, КС и ES, см.в отдельной таблице.

	помер для заказа
Соединение, подключение R 10 мм Pi48-2X1, низкий соеденительный модуль G threads	P5010 00 AI 01
	2,3/8* NPSF 51/8*, 1/8* NPSF G3/8*, 3/8* NPSF
	<u>-</u>
x1 e 50,5	
x1 = 66,2	-
x2 e 93,5	
x2 = 109,2	_

Вакуумный насос Р5010



Данные для заказа - аксессуары

Описание	Art. No.
Адаптер совмесного питания R10 мм P5010	0117762
Монтажная плита DIN P5010	0117763
Монтажная плита x1 P5010	0118209
Монтажная плита x2 P5010	0118208
Вакуумметр 100 -kPa	0112531

Вакуумметр рекомендуется при высоком соединительном модуле (02/04)